

# 장갑 크기 선택 가이드

○ 산업용 장갑은 보호 기능을 제공하는 데 사용되는 재료로 인해 **대부분의 장갑과 차이**가 있습니다. 그래서 고객님의 장갑을 선택할 때 크기 차트를 사용하고 장갑 설명 및 재료를 검토하는 것을 추천합니다.

○ 아래 차트는 **일반적인 지침으로만** 사용해야 합니다. 어떤 크기가 손에 가장 잘 맞는지 확실하지 않은 경우에는 귀사로 문의하시기 바랍니다

## 두가지 측정 방법

○ 손을 측정 방법을 안내합니다. (권장)

줄자 또는 측정 테이프를 사용하여, 손바닥 너비의 경우 손바닥이 자연스럽게 구부러지는 너비를 측정하십시오. 손 높이(이음새없는 장갑만 해당)의 경우 가운데 손가락 끝에서 팔목 끝까지 측정하십시오.  
\*이 측정 값을 아래 차트와 비교하여 장갑 크기를 결정하십시오.

○ 아래 차트를 인쇄하여 측정하십시오.

1. 정확한 측정을 돕기 위해 아래 장갑 차트를 **100 % 크기로 인쇄**하십시오.
2. 차트 폭의 길이가 **15.25cm** 가 되도록 출력하세요.

\*출력물을 줄이거나 늘리면 측정이 정확하지 않을 수 있습니다.

3. 엄지와 검지의 안장이 X와 일직선이 되도록 글러브 차트에 **오른손**을 놓습니다.
4. 손의 가장 오른쪽 가장자리에 가장 가까운 측정 값이 적절한 장갑의 크기가 됩니다.



Palm Width x Hand Height	Size
3.18 in. (8.1 cm) x 8.85 in. (22.5 cm)	5/XXS
3.3 in. (8.5 cm) x 9.25 in. (23.5 cm)	6/XS
3.4 in. (8.7 cm) x 9.6 in. (24.5 cm)	7/S
3.5 in. (9 cm) x 10 in. (25.5 cm)	8/M
3.8 in. (9.7 cm) x 10.2 in. (26 cm)	9/L
4 in. (10.2 cm) x 10.4 in. (26.5 cm)	10/XL
4.2 in. (10.7 cm) x 10.8 in. (27.5 cm)	11/XXL
4.4 in. (11.1 cm) x 11.2 in. (28.5 cm)	12/3XL

Chart Should Be 6 in. (15.25 cm)