


장갑 크기 선택 가이드

- 산업용 장갑은 보호 기능을 제공하는 데 사용되는 재료로 인해 **오차 범위 내에서 차이가 있습니다.** 그래서 고객님의 장갑을 선택할 때 크기 차트를 사용하고 장갑 설명 및 재료를 검토하는 것을 추천합니다.
- 어떤 크기가 손에 가장 잘 맞는지 확실하지 않은 경우에는 귀사로 문의하시기 바랍니다.




I. 손을 측정 방법을 안내합니다 (권장)

줄자 또는 측정 테이프를 사용하여, 엄지 손가락을 제외한 손가락 관절 주위를 측정합니다. 손가락은 편하게 벌린 상태로 측정하고 당신의 장갑의 크기를 결정하기 위해 아래에 있는 차트와 비교하여 결정하면 됩니다.

5/XXS	6/XS	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	12/3XL
5-6"	7-7.5"	7.5-8"	8-8.5"	8.5-9"	9-10"	10-11"	11-12"
12-15cm	18-19cm	19-20cm	20-21.5cm	21.5-23cm	23-25cm	25-28cm	28-30cm

II. 아래 차트를 인쇄하여 측정하십시오

- 정확한 측정을 돕기 위해 아래 장갑 차트를 100 % 크기로 인쇄하십시오.
- 차트 폭의 길이가 15.24cm 가 되도록 출력하세요.
*출력물을 줄이거나 늘리면 측정이 정확하지 않을 수 있습니다.
- 엄지와 검지의 안장이 X 와 일직선이 되도록 글러브 차트에 **오른손**을 놓습니다.
- 손의 가장 오른쪽 가장자리에 가까운 측정 값이 적절한 장갑의 크기가 됩니다.



이 차트 폭은 15.24CM(6인치)이어야 합니다