

손 안전을 위한 체크리스트

- ✓ 사고가 발생하기 전에 발생할 수 있는 손 사고 위험에 주의하세요.
- ✓ 부주의로 인한 **끼임 사고**가 발생하지 않도록 주의하세요.
- ✓ 가능하면 항상 **보호장구**를 착용할 수 있도록 하세요.
- ✓ 손을 이용해서 이물질을 제거해주세요.
- ✓ 작업을 시작하기 전과 후에 장비와 기계가 잘 작동하는지 검사하세요.
- ✓ 기계를 수리하거나 청소하기 전에 전원을 차단하고 기기폐쇄를 절차에 따라 수행하세요.
- ✓ 움직이는 기계로 작업을 하는 중에는 헐렁한 옷을 입지 않고 팔찌와 같은 장신구를 절대 착용하지 않습니다.
- ✓ 특별한 작업을 수행 중일 때는 장갑이나 보호대 등과 같은 **개인 보호 장비**를 반드시 착용하세요.
- ✓ 장갑을 착용할 때는 장갑이 자신에게 잘 맞는지 특정 **작업의 용도**와 맞는지 확인하세요.
- ✓ 손목의 반복적인 움직임과 과도한 사용으로 발생할 수 있는 문제를 줄여줄 수 있는 도구를 선택하세요.